

ТОВ «БФ «МІСТОВУДПРОЕКТ»

Кваліфікаційний
сертифікат
експерта АЕ №005066

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

ДИРЕКТОР

ТОВ «БФ «МІСТОВУДПРОЕКТ»

Раківненко В. Ю.



ВИСНОВОК

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
СТАНУ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ
ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО,
М. ХАРКІВ**

ДОГОВІР № 403 «01» ЖОВТНЯ 2021 РОКУ



Відповідальний виконавець
провідний експерт з технічного обстеження
будівель та споруд (СС3)



Ю. М. Яровий

ЗМІСТ

	стор.
1. Основні передумови виконання роботи	2
2. Аналіз технічної документації	3
3. Нормативні посилання	4
4. Природно-кліматичні умови	4
5. Загальна характеристика будівель	6
6. Об'ємно-планувальні і конструктивні рішення об'єктів	7
7. Висновки	8
Додаток А. Копії кваліфікаційних сертифікатів	10

1. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Технічний звіт виконано відповідно до договору № 403 від 01 жовтня 2021 р., укладеного між Національним юридичним університетом ім. Ярослава Мудрого та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Містобудпроект».

На проведення робіт з обстеження будівельних конструкцій відповідальний виконавець має кваліфікаційний сертифікат провідного експерта, класу наслідків «С3», сер. «АЕ», №005066, виданий «Асоціацією експертів будівельної галузі» 18 квітня 2018 р.; провідний архітектор має кваліфікаційний сертифікат сер. «АА», №002596, виданий «Атестаційною архітектурно-будівельною комісією» 22 грудня 2015 р. (див. Додаток А).

Об'єктом дослідження є будівлі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого:

- нежитлові будівлі літ. «А-2», літ «3-5», літ «В-2-3», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77;
- нежитлова будівля літ. «У-5» за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106;
- нежитлова будівля літ. «2Б-14» за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 4;
- нежитлова будівля літ. «С-10» за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 84а.

Мета роботи: діагностика технічного стану доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) нежитлових будівель

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Робота виконана в наступній послідовності:

- проведено збір вихідних даних;
- проведено візуальне обстеження;
- на підставі вихідних даних, матеріалів обстеження, виконано аналіз інженерно технічного стану;
- складено висновок.

2. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Замовником надана технічна документація у вигляді технічних паспортів нежитлових будівель, виконаних Харківським міським бюро технічної інвентаризації:

- учбовий корпус літ. «А-2», м. Харків, вул. Пушкінська, 77;
- нежитлова будівля літ. «З-5», м. Харків, вул. Пушкінська, 77;
- нежитлова будівля літ. «В-2-3», м. Харків, вул. Пушкінська, 77;
- нежитлова будівля літ «У-5», м. Харків, вул. Пушкінська, 106;
- нежитлова будівля літ. «2Б-14», м. Харків, вул. Динамівська, 4;
- нежитлова будівля літ. «С-10», м. Харків, вул. Пушкінська, 84а.

3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

При виконанні роботи використані нормативні документи:

- ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану;
- ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи;
- ДБН В.2.6-162:2010 Кам'яні та армокам'яні конструкції;
- ДБН В.1.2-14-2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд;
- ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення;
- ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення.

4. ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

Будівлі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого в м. Харкові за адресами: вул. Пушкінська, 77; вул. Пушкінська, 106; вул. Динамівська, 4; вул. Пушкінська, 84а розташовані на місцевості IV типу.

Вітрове навантаження для 2-го вітрового району - з характеристичним значенням вітрового тиску 430 Па.

Вітрове навантаження при ожеледі для 3-го вітрового району - з характеристичним значенням вітрового тиску 220 Па.

Снігове навантаження прийняте для 5-го району - з характеристичним значенням снігового покриву 1600 Па.

Величина ожеледного навантаження прийнята для 2-го району - с характеристичним значенням товщини стінки ожеледі 15 мм.

Клімат району - помірно-континентальний.

Середньорічна температура повітря $+7,60^{\circ}\text{C}$. Середньорічні температури: літня $+23,9^{\circ}\text{C}$, зимова $-5,50^{\circ}\text{C}$. Абсолютна мінімальна температура повітря становить від -37°C до -40°C . Абсолютна максимальна температура повітря становить від $+37^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Середньорічна кількість опадів становить 527 мм. Максимальна середньомісячна кількість опадів у липні складає 62 мм. Середня температура по місяцях наведена в табл. 1.

Табл. 1.

Місяць року											
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Температура повітря, $^{\circ}\text{C}$											
-5,9	-5,1	0,0	9,0	15,5	18,9	20,7	19,7	14,1	7,5	1,0	-3,7

Середньодобова амплітуда температур по місяцях наведена в табл. 2.

Табл. 2.

Місяць року											
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Середньодобова амплітуда температур повітря, $^{\circ}\text{C}$											
5,9	6,0	6,5	9,5	10,8	10,4	10,4	10,6	9,9	8,1	5,1	5,0

Переважаючими вітрами є: в зимовий період - східного напрямку із середньою швидкістю 4,5 м/с, в літній

період - східного та південного напрямків і з середньою швидкістю вітру 3,3 м/с.

5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУДІВЕЛЬ

Будівля літ. «А-2» - нежитлова двоповерхова громадська будівля учбового корпусу. На плані будівля має Ш-подібну конфігурацію. Головний фасад будівлі розташований на червоній лінії вул. Пушкінської.

Будівля літ. «З-5» - нежитлова громадська будівля прямокутна на плані з підвалом. До головного входу будівлі влаштовано пандус.

Будівля літ. «В-2-3» - будівля спортивної зали, прямокутна на плані. Будівля сполучена коридором з будівлею літ. «З-5». Через пандус вхідної групи будівлі «З-5» організовано доступ до спортивної зали будівлі літ. «В-2-5».

Будівля літ «У-5» - навчальний корпус. Будівля має прямокутну форму на плані, без підвалу. Для доступу до приміщень 1-го поверху влаштовано пандус з поручнями. Будівлю обладнано ліфтами.

Будівля літ. «2Б-14» - 14-поверхова будівля учбового корпусу. Будівля має прямокутну форму в плані. Будівлю обладнано ліфтами.

Будівля літ. «С-10» - бібліотечний корпус з блоком учбових аудиторій. 10-поверхова будівля складної форми на плані. Будівля обладнана ліфтами та пандусом для входу в будівлю.

6. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ І КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ОБ'ЄКТІВ

На підставі проведеного інженерно-технічного обстеження стану доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівель Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого:

- нежитлова будівля літ. «А-2», м. Харків, вул. Пушкінська, 77;

- нежитлова будівля літ. «З-5», м. Харків, вул. Пушкінська, 77;

- нежитлова будівля літ. «В-2-3», м. Харків, вул. Пушкінська, 77;

- нежитлова будівля літ «У-5», м. Харків, вул. Пушкінська, 106;

- нежитлова будівля літ. «2Б-14», м. Харків, вул. Динамівська, 4;

- нежитлова будівля літ. «С-10», м. Харків, вул. Пушкінська, 84а

встановлено, що:

1. На відкритих індивідуальних автостоянках біля закладу виділені місця для транспорту інвалідів. Місця для паркування автотранспорту людей з інвалідністю розташовані у безпосередній близькості до входу у обстежувані приміщення. Шлях від місця стоянки до будівлі без бар'єрів.

2. Вхід до приміщень обладнаний стаціонарними пандусами а також табличками з відповідною інформацією про пандус та напрямок руху для маломобільних груп населення, що розташовані на прийнятній для маломо-

більших груп населення висоті (у т. ч. для інваліда на візку).

3. Уздовж сходів та пандусів встановлені огорожі з поручнями. Поручні перил сходів та пандусів безперервні по всій довжині.

4. Матеріал, що використовується в якості покриття пандусів жорсткий, не слизький і легкий у догляді. Краї пандусів захищені суцільним піднесенням у вигляді бровки.

5. Вхідні двері до обстежуваних приміщень забезпечують безпроблемний прохід людям з важкими ураженнями опорно-рухового апарату та проїзд інвалідним візком.

6. Наявна візуальна інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг. Подібна інформація розташована біля дверей входів в основні приміщення.

7. ВИСНОВКИ

На підставі інженерно-технічного обстеження стану доступності до приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівель Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого встановлено:

1. Нежитлова будівля літ.«А-2» доступність на 1-й поверх до приміщень ректорату, кафедр, санвузлів для інвалідів.

2. Нежитлова будівля літ. «З-5» доступність на 1-й поверх до приміщень бухгалтерії, банку, буфету, медцен-

КОПІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

ВСЕУКРАЇНЬСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
 САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 005066

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
 відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
 пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт(підписується, ім'я, по батькові)Виданий про те, що Яровий Юрій Миколайович(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Провідний експерт будівельний

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісіївід 18.04.2018 № 76, затвердженням президієюКомісії 18.04.2018 № 76).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 18.04 20 18 року
 за № 461.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).

XДата видання 18.04 20 18 року

Голова (підписується, ім'я, по батькові) Атестаційної
 архітектурно-будівельної комісії


Власенко І.М.(прізвище, ім'я, по батькові)

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АА

№ 002596

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор

(найменування професії)

Виданий про те, що Ярова Катерина Юріївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: архітектор.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням відповідної _____ секції Комісії
від 21.12.2015 № 13-15 _____, затвердженим президією
Комісії 22.12.2015 № 47-А _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 22 грудня 2015 року
за № 2596 _____.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: _____

Архітектурне об'ємне проектування

Дата видачі 24 грудня 2015 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Чигжевський Олександр Павлович

(прізвище, ім'я, по батькові)